

3 月医療安全ニュース

2022 年 3 月 30 日 あおもり協立病院 医療安全管理室

いつもインシデント入力して頂き有難うございます。

「4/1 より


ルンバールキットが導入になります」

今回はお知らせになります。

以前、医療安全ニュースで経腸栄養コネクタが変更になることをお伝えしました。
「**接続間違いを予防**」するため、国際規格として多岐に渡る物品が変更になっています。
今回は、ルンバール針が変更になります。それに伴い、当院の対応物品も変更になります
のでお知らせいたします。


何がどのように変わるの？

針の外筒が丸キャップから四角に変更になりました。(既存のルンバール針は既に製造中止
になっています。)



丸から四角に変わること何か不具合があるの？



大あります！ **内径の大きさが変わるので三方活栓が接続できなくなります。**



内径が違うので接続できない！ 専用の三方活栓が必要

専用の三方活栓は別売りですが、2種類の三方活栓が混在することがリスク。
そこで、ルンバルキットを4/1より導入することになりました。

商品紹介です。




キットの中には、三方活栓付き21G針、マノメーター（髄液図る棒）、滅菌スピッツがセットされています。（*針のみは置きませんのでご注意ください。）

物品は**用度管理センターにありますので使用時に請求**してください。

用意する物品は何が変わるのか？

サプライにあったルンバル針撤去になります。

以下のように、トレイと滅菌スピッツをセットで滅菌しておきますので必要時使用してください。



この状態で梱包して
滅菌保管しています

なお検査手順も順次変更になりますのでご理解・ご協力の程宜しく
お願い致します。

近況報告：インシデント件数が1～2月が平均件数の半数となっています。
皆様の報告が患者安全につながります！ご協力の程宜しく願いします。